

Barevný kód rezistorů					
Barva	1. proužek	2.proužek	3.proužek	Násobek	Tolerance
Černá	0	0	0	1	
Hnědá	1	1	1	10	1%
Červená	2	2	2	100	2%
Oranžová	3	3	3	1k	
Žlutá	4	4	4	10k	
Zelená	5	5	5	100k	0,50%
Modrá	6	6	6	1M	0,25%
Fialová	7	7	7	10M	0,10%
Šedá	8	8	8		0,05%
Bílá	9	9	9		
Zlatá				0,1	5%
Stříbrná				0,01	10%